

Retiro de escalera

Retiro de placas de
cielorraso

Retiro de revoques y
pinturas en mal
estado

Retiro de pintura en
mal estado

CABINA DE CONTROL

BALCÓN PERIMETRAL

4° PISO

Retiro de membrana
y carpeta

Retiro de revoques y
pinturas en mal
estado

CUBIERTA

CUBIERTA

NOTA:
TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER
CORROBORADAS EN OBRA Y TRASLADADAS A LA
DOCUMENTACION APTO CONSTRUCCION
PRESENTAR POR EL CONTRATISTA Y A APROBAR
POR LA INSPECCION DE OBRA

**APTO
LICITACION**

TIPO DE OBRA:
MTO. CORRECTIVO
PLANO:
DEMOLICIÓN Y RETIROS
SECTOR:
4° PISO - CUBIERTA

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación
EANA NAVEGACIÓN
AEREA ARGENTINA

EANA

ESCALA:
S/E
ARCHIVO:
EANA_ARQUITECTURA_IMPERMEABILIZACIÓN LUO
LAMINA:
EXISTENCIA

REV:
A

01